

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ.

Груз:

ГИДРООКИСЬ НАТРИЯ ТВЕРДАЯ

Дата разработки 11.04.03

Дата актуализации 28.04.03

НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА :

Название вещества : ГИДРООКИСЬ НАТРИЯ


Химическая формула : NaOH

Синонимы : натрий едкий, каустическая сода

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТЕ :

Номер ООН	Класс АДР	Группа упаковки
UN 1823	8	II

Обозначение при перевозках :



Символ (жидкость вытекающая из двух пробирок, атакующая руку и металл) : чёрный ; фон : верхняя половина белая, нижняя половина чёрная с белым краем, цифра 8 в нижнем углу.

Черная надпись на оранжевом фоне

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

Может быть причиной ожогов.

ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

Бутылка с чистой водой для промывания глаз

Технические средства для защиты дыхательных путей

Защита глаз/лица

Защитная одежда или халат

Защитные перчатки - резиновые или из синтетических материалов

Резиновые сапоги или из синтетических материалов

Жилет отсвечивающий

Ручной фонарик

Два стоящие предупреждающие знака

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ

Немедленно проинформировать полицию и пожарную охрану

Выключить двигатель

Не пользоваться открытым огнём, не курить

- обозначить место аварии а также известить иных участников дорожного движения
- проинформировать посторонние лица об опасности и направить их в подветренную сторону

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ

Приступить к устранению аварии собственноручно если это возможно - если это связано со слишком большим риском, ждать прибытия специальных спасательных служб.

Технические средства: метла, лопата, ёмкость для собирания небольших количеств разлитого или рассыпанного материала.

УТЕЧКА

Утечка

Не допускать контакта гидроокиси с металлами и водой; избегать непосредственного контакта с улетающим веществом; уничтожить источник воспламенения; если это возможно, ликвидировать негерметичность; рассыпанный материал собрать в герметически закрывающуюся ёмкость из искусственного материала; загрязнённую поверхность промыть водой.

ПОЖАР

Водитель не должен гасить самостоятельно гасить пожар груза

Код HAZCHEM :2x

Особенная опасность

Едкое, негорючее твёрдое тело

Общие рекомендации

Проинформировать окружающих об аварии

Устранить из опасной зоны все лица, которые не принимают участия в устранении аварии

Вызвать пожарную охрану и полицию

Пожар

Негорючее твёрдое тело. Пожары с участием гидроокиси натрия гасить средствами, служащими для гашения горючих материалов. Ёмкости подверженные воздействию огня или высокой температуры охлаждать водой с безопасной дистанции; если это возможно устранить их из опасной зоны.

Внимание : нельзя допустить до попадания воды в ёмкость

Специальное защитное оборудование

Одеть защитную газонепроницаемую одежду и аппарат изолирующий дыхательные пути.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Симптомы и последствия : Едкое вещество. В виде пыли, пара или аэрозоля вызывает боль и слезоточие глаз, чувство печения в носу и горле, кашель, чувство удушья. Контакт с кожей вызывает боль, покраснение, химический ожёг; волдыри, некроз. Обширные заражения кожи могут быть причиной удара, обморока. Контакт глаз с пылью или раствором может быть причиной разрушения защитной оболочки глаз, ожогов глазного яблока, радужной оболочки и глубоких структур глаза. Контакт с пищеводом вызывает ожоги слизистой оболочки полости рта, гортани и других частей пищевода с риском нарушения стенок, перфорации, кровотечения, с ударом.
2. Инструкции действий в зависимости от направления опасности
 - Контакт с глазами : немедленно промывать глаза большим количеством холодной воды не менее 15 минут, лучше всего текущей (избегать сильной струи воды в связи с риском механического повреждения глаза). Вызвать врача.
Внимание : лица подверженные опасности заражения глаз обязаны быть проинформированы об обязанности и способе их немедленного промывания.
Дать лекарство обезболивающее, например Пиралгин. Перевозка в больницу под наблюдением окулиста (в зависимости от состояния - машиной скорой помощи или реанимационной).
 - Контакт с кожей : Снять одежду, умыть кожу большим количеством ледяной воды. Лучше всего текущей. Не пользоваться мылом, если имеются ожоги. Не использовать нейтрализующих средств. Сделать стерильную перевязку ожога. Подавать лекарства обезболивающие, например Пиралгин. В связи с риском удара, в зависимости от величины и места ожогов перевозить машиной скорой помощи или машиной реанимационной в больницу с обеспечением помощи хирургической.
 - Дыхание : Вынести потерпевшего с опасного места. Обеспечить спокойствие (неподвижность) в любой позиции. Оберегать перед потерей тепла. В случае удушья (чувство нехватки воздуха) подавать кислород. В зависимости от ситуации перевозка в больницу машиной скорой помощи или реанимационной.
 - Глотание : Дать выпить белки куриных яиц, допустимо молоко. Кроме этого ничего не давать. Не давать нейтрализующих средств. Вызвать врача. Не вызывать рвоты. Установить постоянный внутривенный путь. Подать обезболивающие средства (на пример-Пиралгин). Перевозка в больницу реанимационной машиной с обеспечением хирургической помощи в связи с риском кровотечения и перфорации пищевода.

- Общие рекомендации : Обязательные лекарства: кислород, Пиралгин для внутривенного введения.

Противоядие : неизвестно

Лечение : симптомная процедура

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Импортер СООО «Станлюкс», г. Минск, ул.Некрасова, 10,
Тел. +375-17-2573672, 2570349.

Дежурные телефоны по Республике Беларусь:

Спецотряд МЧС РБ – **375-17-2752901**.

По маршруту движения: пожарная служба – **101**, ГАИ – **102**, скорая помощь – **103**

Настоящая аварийная карточка является копией аварийной карточки полученной от грузоотправителя при импорте опасного груза.